

# Allgemeintoleranzen für Lasersintererteile aus PA ohne Nachbearbeitung

## Nennabmessungen der Maße:

<b>Abmaß</b>	<b>Toleranz</b>
0 bis 10 mm	0,10 mm
10 bis 16 mm	0,15 mm
16 bis 25 mm	0,20 mm
25 bis 40 mm	0,30 mm
40 bis 63 mm	0,30 mm
63 bis 100 mm	0,30 mm
100 bis 160 mm	0,40 mm
160 bis 250 mm	0,50 mm
250 bis 400 mm	0,80 mm
400 bis 630 mm	1,20 mm
630 bis 1000 mm	1,80 mm